



Nuestra intervención consiste en la rehabilitación del centro de Boston tras la destrucción sufrida por el centro de la ciudad por un huracán.

La catástrofe afecta principalmente a un núcleo de manzanas comprendidas entre el Boston Common y el Big Dig, donde existían principalmente viviendas y oficinas, con edificios de diferentes números de plantas.

Proponemos un paseo, que se eleva y baja al nivel del terreno según las necesidades requeridas. Su principal objetivo es relacionar de una manera más o menos directa el Boston Common y la zona recreativa del puerto. El paseo consta de distintos espacios verdes, un camino de bicis, varios lugares para patinar, sentarse o pasear.

También se han hecho cambios en las manzanas colindantes, creando viviendas, oficinas, parques, plazas y edificios de distinta índole que proporcionan diversidad y actividades culturales al nuevo barrio.

INTERVENCIÓN: Plano principal


- Parques
- Espacios libres privados
- Plazas
- Calles peatonales
- Viviendas
- Oficinas
- Manzanas
- Ópera
- Biblioteca
- Colegio
- Zona deportiva
- Residencias universitarias

0 50 100 150 200 250m




ESQUEMAS:


EJES PRINCIPALES



FUNCIONES




ESPACIOS VERDES




TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS



EL HURACÁN: Zona de destrucción



INTERVENCIÓN: Tipologías de viviendas



INTERVENCIÓN: El paseo de cerca y por debajo



INTERVENCIÓN: Secciones

